

提出日 平成 29 年 7 月 6 日

事故報告

弊社の小形風力発電において事故が発生しましたので、以下報告いたします。

□製造者・輸入業者・事業者情報

問い合わせ先	(会社名) ゼファー株式会社 (部署・氏名) 広報担当 湯川 瑞恵 (連絡先) TEL 03-5425-2566 e-mail infoweb@zephyreco.co.jp
--------	--

□故障・トラブル情報

機種	Zephyr9000 for J-FIT
発生日時	平成 29 年 5 月 21 日～22 日 (発生日時未特定)
発生場所	北海道宗谷郡猿払村
発生箇所	<input type="checkbox"/> ローター (ブレード、ハブ) <input type="checkbox"/> 風車本体 <input type="checkbox"/> タワー <input checked="" type="checkbox"/> その他 (整流器)
発生事象	<input type="checkbox"/> 飛散・落下 <input type="checkbox"/> 倒壊・崩壊 <input type="checkbox"/> 火災 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (スチール製収納盤内のケーブル一部焼損)
発生原因	製造不良 (圧着端子のカシメ不良)
備考	全機点検実施済み。